(*b*) the tanks for which feeder channels are constructed in the said taluks;

(*c*) the tanks in respect of which general survey is conducted for repairing them in the abovesaid taluks ?

A.—**Sri Kadidal MANJAPPA** (Minister for Revenue and Public Works).—

Bangalore North Taluk.—

(*a*) Addeviswanathapura.
(*b*) Hennur.
(*c*) Ganagondanahalli.
Hundarahalli.
Nagarbhavi.

Devanahalli Taluk—

Guduvanahalli.
Vadigenahalli.
Tarathanahalli.
Sudhahalli.
Solur.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರ ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಜರ್ ಕೆರೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆಯೇ ?

***Sri Kadidal MANJAPPA.**—I want notice.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಏಕೆ ಫೀಡರ್‌ಛಾನರ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅದರ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಫೆನಪಿಲ್ಲ. ತಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ಈ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ-ರಿಪೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಮೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳು ರಿಪೇರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ ?

Mr. SPEAKER.—It has been stated that a number of tanks have to be repaired. It is a matter of both time and money.

Dyavasandra Tank Work, Gauribidanur Taluk.

Q.—529. **Sri A. MUNIYAPPA** (Sidlaghatta - Chikballapur—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) the amount spent on Dyavasandra tank work, Gauribidnur Taluk :

(*b*) whether the revetment constructed to the 12th and 18th grades is an old one reconstructed or a new construction :

(*c*) whether the previous engineer had noted that old stones should not be used for the work ;

(*d*) whether it is a fact that stones which are unfit for the construction have been used ?

A.—**Sri Kadidal MANJAPPA** (Minister for Revenue and Public Works).—

(*a*) Rs. 1,93,532 up to end of January 1955.

(*b*) Revetment is newly constructed using both old and new stones.

(*c*) No.

(*d*) No.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ ?

***Sri Kadidal MANJAPPA.**—The estimate is for one lakh and odd. I want notice for giving the exact figure.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—1,93,532 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—12 ಮತ್ತು 18ನೆಯ ಗ್ರೇಡಿನಲ್ಲಿ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—12 ಮತ್ತು 18ನೆಯ ಗ್ರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯ ನರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯದೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ನರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಎ ಮುನಿಯಪ್ಪ.—ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಪಾಯ ನರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪಾಪಣ್ಣ.—ಅಲ್ಲಿ ರಿವೆಟ್‌ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೊ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನನ್ನ ನೆನಪು.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಪಾಪಣ್ಣ.—ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.